Buffers pH 4 y pH 7 con cloruro de fondo.

HI 4000-47

Descripción

Buffers pH 4 y pH 7 con cloruro de fondo. Se usa para verificar los sensores de gas interno.

10 paquetes de cada uno y 2 vasos.

Especificaciones

No Especifica

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica