Hanna Instruments SAS www.hannacolombia.com

Juego de verificación de calibración Checker de rango ultra bajo de nitrito marino



Descripción

El Set de Verificación de Calibración para Checker® HC de Nitrito Marino Rango Ultra Bajo **HI764-11** proporciona una solución simple para validar el Checker® HC de Nitrito Marino Rango Ultra Bajo - **HI764** que tiene un rango de 0 a 200 ppb. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras modernas instalaciones y se entrega con un Certificado de análisis. El Certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el Checker® HC.

Especificaciones

Nombre del producto

Set de Verificación de Calibración para Checker® HC de Nitrito Marino Rango Ultra Bajo - HI764-11



Ficha Técnica del Producto Juego de verificación de calibración Checker de rango ultra bajo de nitrito marino

Hanna Instruments SAS www.hannacolombia.com

Certificado de Análisis	Sí
Envase	Cubetas
Cantidad de Análisis	1 juego

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

El **HI764-11** es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar el Checker® HC de Nitrito Marino Rango Ultra Bajo **HI764**. El **HI764-11** incluye una cubeta sellada para cero ppb de nitrito y una cubeta con coloración equivalente a una concentración de 100 +/- 14 ppb a 25°C.

-Reutilizable con larga estabilidad de vida útil

-Suministrado con certificado de análisis:

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad



Hanna Instruments SAS www.hannacolombia.com



CERTIFICATE OF ANALYSIS

and the calibration checking set for HI 711

Proc ! Code: 711

Lot number SC0372/14
Expiration date: per 2017

Standard cuvette	Lot	25°C (ppm)	Passed
A, HI 711-11	. 38	100	/
B, HI 711-11	2039	± 0.05	/

Hanna Instruments certifies thes undards of stated tolerance limits as indicated. These should be sed for y control of validate instrument function on the specified Hanna in only. The standards in the storage box upright at room temperate. Do not can and and cuvettes.

- Thoroughly wipe standard cuvette with HI731318 three cloth and only handle using top of cuvette. The cuvette wall must be dry and free of smudges.
- At the C.1 prompt place A, HI 711-11 standard wette into the household the Checker and press operations button.
- At the C.2 prompt place B, HI 711-11 standard curatte in press the operations button.

Acceptable results must be between 0.95 and 1.05 ppm @ C.

File number: CERT711-11_SC0372/14

QA manager: Bogdan Munteanu



Ficha Técnica del Producto Juego de verificación de calibración Checker de rango ultra bajo de nitrito marino Hanna Instruments SAS

www.hannacolombia.com

Video

No Especifica