

Recomendaciones de uso del Termómetro HI 98501



1. Manipule el instrumento cuidadosamente, no lo deje caer (Evite golpes)



2. Sumerja solo el punzón metálico; el equipo NO es resistente al agua.



3. No manipule internamente el instrumento ya que puede afectar componentes internos de la unidad óptica.



4. Evite muestras que puedan doblar o fracturar el punzón metálico.




5. Cuando no esté usando el instrumento almacénelo en un lugar libre de polvo y humedad.



6. Recuerde que el punzón se va desgastando con el tiempo y el uso.



7. Siga el procedimiento descrito en el manual del usuario para cambio de pila.



COMUNÍCATE CON NOSOTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN

▼ Bogotá: (57 1) 518 9995 ▼ Medellín: (57 4) 423 3334 ▼ Cali: (57 2) 393 0378 ▼ Barranquilla: (57 5) 320 1325 ▼ Bucaramanga: (57 7) 645 2720 ▼ Neiva: (57 8) 866 7310 ▼ Pereira: (57 6) 341 3652

www.hannacolombia.com